SEFAR® Tensocheck 200

Instruction Manual






SEFAR® Tensocheck 200




Technical Data

80 mm Α В 95 mm C 115 mm Weight 1010 g



80 mm D Ε 125 mm 7 mm Weight 198 g



| - 3 7 V、7 2 VAINのリチウムイオンバッテリー搭載。 | TionでケーブII経由で最大も2で充電可能。 | パッテリー駆動時間約45時間。 |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | |

| 温度 湿度 | 作業環境 15 – 35°C 40 – 60% | 輸送・保管 -10 − 60°C max. 85% | |
|----------|--|--|--|
| 解析度 | <30 N/cm >30 N/cm | = 0.2 N/cm = 0.5 N/cm | |
| 測定範囲許容差 | 10 – 19.8 N/cm 20 – 29.8 N/cm 30 – 39.5 N/cm 40 – 50.0 N/cm | = +/- 0.4 N/cm = +/- 0.6 N/cm = +/- 1.0 N/cm = +/- 1.5 N/cm | |
| 測定範囲許容差 | 2.45 – 0.88(mm) 0.87 – 0.61(mm) 0.60 – 0.52(mm) | = +/- 0.05(mm) = +/- 0.04(mm) = +/- 0.03(mm) | |
| | +/- 0.02mm / +/- 0.02mi | +/- 0.02mm / +/- 0.02mm | |

極度の磁気および電磁気の影響により、表示される値に誤差が生じる可能性があります。

N/cm および (mm) の技術データは、DIN 16611、付録 B に準拠しています。

Optional

キャリブレーションプレート





| 目 | 次 | Page |
|----------|-------------------------------------|-------|
| 1. | 電源のON/OFF | 4 |
| 2. | 也点調整 | 5 |
| 3. | パラメータの選択 | |
| | 3.1 パラメータモードを有効にする | 6 |
| | 3.2 タイムアウトのON/OFF選択 | 7 |
| | 3.3 測定単位の選択 | 8 |
| | 3.4 サービス | 9 |
| 4. | 測定 | 10 |
| 5. | スマートフォンやpcとの接続設定 | |
| | 5.1 WiFiホットスポットに接続する | 11-12 |
| | 5.2 新しいWiFiスポットを作製する | 13 |
| | 5.3 ローカルWiFiに接続する | 14 |
| 6 | オンライン機能の説明 | |
| ٠. | 6.1 ホーム画面 | 15 |
| | 6.2 ポップアップ | 15 |
| | 6.2.1 パラメータ | 15 |
| | 6.2.2 ネットワーク | 16 |
| | 6.2.3 サービスへのログイン | 16 |
| 7. | スマートフォンやパシエオがの操作 | |
| | /.1 スマートフォンまたはpoによるセロ点調整 | 17 |
| | 7.2 スマートフォンまたはPCで「タイムアウト」を選択 | 17 |
| | 7.3 スマートフォンまたはPCで測定単位を選択する | 18 |
| 8. | スマートフォンキpc での操 作 | |
| | 8.1 スマートフォンやPCで測定結果を記録する | 19 |
| | 8.2 単一の測定値を個別で消去 | 19 |
| | 8.3 スマートフォンやPcから測定結果をダウンロード | 20 |
| 9. | c sv ファイルのインポート | 21-22 |
| 10. 清掃方法 | | 23 |
| 11 | . キャリブレーションコ・トロールプレートを使用したキャリブレーション | 24-25 |
| 12. 空輪方法 | | 26 |
| 13 | . リチュウムイオン電池の点検または取り外し | 27 |




電源のON/OFF





1. 電源を入れる

2. スタート画面





3. 情報画面

- !ソフトウェアバージョン
- 装置名
- 接続タイプ
- IPアドレス

4. 操作準備完了画面


- アクティブ作動モード
- アクティブユニット
- アクティブWiFi
- バッテリー残量



ゼロ点調整



SEFAR® Tensocheck 200 をゼロ点にするには、ユニットをガラス ブレート上に置きます。 ※毎日ゼロ点調整することをお勧めします。




画面上にゼロ点までの偏差が表示されます







3.1 パラメータモードを有効にする



10番が表示されるまで、選択ボタン→を長押します



最初のパラメータ『Timeout』が表示されます





3.2 タイムアウトのON/OFF選択 ^~



選択ポタン』を押してON/OFFを 切り替えます。タイムアウト機能は 3分後にOFFになります。 ※初期設定はON



選択ボタン』を押すと、 緑色のサイドバーが下がっている間 変更を行う事ができます



それ以外の場合、パラメータプログラムは 自動的に次のパラメータ設定に進みます



次のパラメータ:『測定単位』が表示されます






3.3



- N/cm 一般的起单位
- mm *オプションのキャリブレーションプレート用
- (mm) アジアで使用される単位





次のパラメータ:『サービス』が表示されます





3.4 サービス ※担当者のみがアクセスできます




パラメータプログラムは、自動的に操作準備完了画面に進みます

測定



縦糸方向と横糸方向の正確な張力レベルを測定するために開発されました。 非常に粗いメッシュで使用する場合は、測定箇所に対して斜めに置くことをお勧めします。



落下による破損防止の為に スクリーンの下にマットを置きます。 *メッシュには接触させない








5.1 wifiホットスポットに接続する

SEFAR® Tensocheck 200を使用したスマートフォンまたはPC経由のWebサーバー接続※初期設定のデバイスは、Winホットスポットに設定されています。



1.Tensocheck 200の電源を入れる スマートフォンまたはPcの現在のWifi 接続をOFFにする *Androidでは、もいイルテータもOFF にする必要がある

2.Wifiで『TENSO_200』を選択します

3パスワードを入力します ※初期設定パスワード:12345678













5.インターネットIPアドレスの入力 192.168.1.1



6スマートフォンまたはPCのデスクトップアイコン として保存します







5.2 新しいwritiかトスポットの作成

複数の SEFAR® Tensocheck 200 が使用されている場合、または個々の名前を変更する場合は、新しいWiFiポットスポットの作成が必要です。

設定を開く __> ネットワークを開く: WiFi ホットスポットを作成する







TENSO-Name:

SEFAR® Tensocheck 200を名前 (空白なし) で識別します。これは新しい SSID (A.Z. az. 0-9、- 、 最小 4 文字、最大 8 文字) です。 例: TENSO-3

IP: 192.168.1.1

複数の SEFAR® Tensocheck 200 を使用している場合は、最後の桁を昇順に変更します例: 192.168.1.2; 192.168.1.3

Password: 12345678

SENDを押すと、デバイスが再起動し、新しいパラメータが情報画面に表示されます。







5.3 ローカル WiFi に接続する

ローカル ネットワークに接続するには、 まず WiFi ホットスポット経由で接続を作成する必要があります (第 5.2 章を参照)

wiFiネットワークにログインする

TENSO-Name:

SEFAR® Tensocheck 200 を名前 (AZ、az、0-9、-_、最小 4 文字から最大 8 文字) で認識します 例: TENSO-1

SSID:

SEFAR® Tensocheck 200 を統合する WiFiネットワーク名を入力します (最小 2 文字から最大 32 文字)。

Password:

WIFI ネットワークのパスワードを入力します (最小 2 ~ 最大 32 文字)。 SENDを押すと、デバイスが再起動し、新しいプラメータが情報画面に表示されます。

情報画面の IP アドレスを読んで記録します。



案内画面

- 1. Web ブラウザを開きます: Google Chrome、Edge、Safari...。
- 2. インターネット IP アドレスの入力: 情報画面 (1.3章) から IP アドレスを入力します。
- 3. Webサイトを保存:スマートフォンまたはpcのデスクトップアイエノにお気に入りとして保存します。 SEFAR® Tensocheck 200 が WiFi ネットワーク内にある場合は、スマートフォンまたは pc を介して保存された ip に接続できます。 * ローカル ネットワークの ip アドレスが固定されていない場合は、デバイスの再起動時に Web ブラウザに新しい ip (情報画面を参照) を入力する必要があります。固定 ipアドレスはローカルネットワーク管理者またはインターネットプロバイダーによって割り当てることができます。

6.

オンライン機能の説明





6.1 木-ム画面

アバイス(ガラス板上)
ZERZERO 測点はは足方され、1

ZERZERO 測定値は保存され、以下のリストに継続的に入力されます

脚定値はEX.CEL DOWNLOAD CSV形式で適切なデバイス(PC、タブレット、スマートフォン)に転送されます

RECORD 完全な測定値リストが削除され、 フィールド内の対応する値は削除できます



6.2 ポップアップメニュー



Home ホーム画面に戻る
Parameter パラメータページへ移動
Network ネットワークページへ移動
Service サービスページへ移動



6.2.1 Parameter

Version 現在のソフトウェアバージョン バッテリー充電インジケーター

ハクチケール电コンフケ

Timeout (on/off) 自動シャットダウン設定

Timeout (min.) スイッチオフまでの時間を設定する

Mode 測定単位の選択 N/cm, mm, (mm) (3.2章を参照)





オンライン機能の説明





6.2.2 ネ_かワーク

SEFAR® Tensocheck 200 への接続を選択します (第 5 章を参照)







6.2.3 サービスログイン

*サービス担当者のみがアクセスできます。






スマートフォンやパソコンからの操作





7.1 スマートフォンまたはPCによるゼロ点調整(ガラス板上の装置のゼロ点調整を行います)







初めてゼロボタンを押すと実際の値が表示され、もう一度ゼロボタンを押します。

7.2 スマートフォンまたはpcで((タイムアウト))を選択







タイムアウト (オン/オフ) シャットダウン設定のオンオフを選択します

タイムアウト (分) スイッチオフまでの設定時間を選択して保存します。



スマートフォンやパソコンからの操作





7.3 スマートフォンやPCで測定単位を選択







単位を選択して保存します




測定記録とダウンロード





8.1 スマートフォンやPCで測定結果を記録







8.2 単一の測定値を個別に削除できます









測定記録とダウンロード





8.3 測定結果をスマートフォンやパソコンからダウンロード スマートフォンやパソコン上のcsvファイルを利用できます。






CSVファイルのインポート





csvファイルからインポート




1. Excelを開き、新しいファイルまたはテンプレートを開きます



2. タブデータ/外部データをテキストから開く



3. データフォルダーからダウンロードしたcsvファイルを選択して インボートします



4. 書式設定メニューが開きます 次へ

9.


CSVファイルのインポート












6. 選択→終了



7. OK








機器のサポート表面の清掃に溶剤を使用しないでください。






キャリブレーションコントロールプレートを使用した キャリブレーション









ゼロ点調整のための正しい位置決め。

- 1. SEFAR® Tensocheck 200 をキャリブレーション コントロール プレート上に慎重に置きます
- 2. ゼロ点調整のために正しい位置にあることを確認してください
- 3. 選択ボタンを押してゼロ点調整します(第2章を参照)




キャリブレーションプレートを使用した キャリブレーション




4. 本体をキャリブレーションプレート上に慎重に置きます。 距離を制御するために、正しく配置されていることを確認してください。


5.値を比較するには、もう一度選択ボタンを押します。 表示値と距離制御用校正制御板の値を確認してください。



キャリブレーションプレート上の正しい位置










※ っ回押さないでください。っ回押すと、間違ったレベルでゼロになります。



注意: SEFAR® Tensocheck 200は、リチウムイオン電池で動作します。 デバイスの再校正およびはたは修理の場合、使用済みのリチウムイオン電池は損傷がないが詳細な検査を行った 後にのみ航空貨物で輸送できることにご注意ださい。責任は発送者にあります。

- 詳細な検査とは、下記のことを意味します。
 ・リチウムイオン電池が、未使用時に熱を放出していないか
 ・リチウムイオン電池が膨張していないか
 ・リチウムイオン電池のハウジングに損傷がなく、漏れていないか

プロフォーマインボイスに「バッテリーチェック済み」と記載してください。 航空業界の安全規制は変更される可能性があり、特定の航空会社では異なる規制が適用される可能性があるので事実にご注意ください。

航空貨物でデバイスを送付する前に、事前に通知してください。 2つ以上のデバイスが1つのパッケージとして航空貨物で送られる場合、 危険物とみなされるため申告が必要となります。

十分な検査を実施できない場合は、空輸前にバッテリーを取り外しておくことをお勧めします。

検査の準備方法、または SEFAR®Tensocheck200からリチウムイオンパッテリーを取り外す方法に関する指示にしたがって下さい。 また、リチウム イオンパッテリーの取り外しはお客様自身の責任となります。


不適切な操作によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。



リチウムイオン電池の点検または取り外し方法




リチウム イオン バッテリーを検査するには、SEFAR® Tensocheck 200 のハウジングを取り外します。 注・リチウム・イオンバッテリーの取り外しはお客様自身の責任で行ってください。不適切な操作によって生じた損害については、 当社は一切の責任を負いません。




1. ハウジングの 3本の 2mm 六角ネジを外します。



2. 慎重にハウジングを持ち上げると、ケーブルの接点が破損する可能性があります。



3. リチウムイオン電池コネクタをプリント基板から慎重に 取り外します。



4. これで、第 12 章で説明されているように、 リチウムイオンパッテリをスロットから取り出して検査できる よう(*は*なります。

リチウムイオン電池が良好であることが判明した場合は、逆の順字で再組み立ては、航空輸送の準備をすることができます。

Sefar Worldwide

Sefar is the leading manufacturer of monofilament precision fabrics for filtration and screen printing applications. Sefar products are used in a wide variety of industries, reaching from electronics, medical, automotive, aerospace, food, water, pharmaceutical and graphics to chemicals, fertilizers and minerals. With its profound understanding of the applications, Sefar helps its customers to achieve optimum results in their industrial processes. With subsidiaries and representatives around the world, Sefar offers its customers the comprehensive, global support they need.

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12 9410 Heiden Switzerland

Phone +41 71 898 57 00 info@sefar.com

www.sefar.com

Africa Contacts

South Africa – Johannesburg Phone +27 11 708 2485 info@sefarfilterpure.com

Morocco – Casablanca Phone +212 522 66 14 66 info.ma@sefar.com

Americas Contacts

USA – Buffalo Phone +1 800 995 0531 sales@sefar.us

Canada – Saguenay Phone +1 418 690 0888 info.bdh@sefar.com

Brazil – São Bernardo do Campo Phone +55 11 4390 6300 contato.brasil@sefar.com

Mexico – Cuautitlan Izcalli Phone +52 55 2291 0652 info.mexico@sefar.com

Oceania Contacts

Australia – Huntingwood Phone +61 2 8822 1700 oceaniasales@sefar.com

New Zealand – MT Wellington Phone +64 9 527 4409 salesnz@sefar.com

Asia Contacts

China – Suzhou Phone +86 512 6283 6383 info.cn@sefar.com

India – District Thane Phone + 91 9028 656 256 info.in@sefar.com

Malaysia – Johor Phone +60 7 861 0023 info.my@sefar.com

Singapore

Phone +65 6299 9092 info.sg@sefar.com

South Korea – Seoul Phone +82 2 713 9133 info.kr@sefar.com

Thailand – Bangkok Phone +66 2 210 0018 info.th@sefar.com

Vietnam – Ho Chi Minh City Phone +84 862 925 562 info.vn@sefar.com

Europe Contacts

England – Bury Phone +44 161 765 3530 sales@sefar.co.uk

France – Billy-Berclau Phone +33 3 21 08 70 70 vente@sefar.com

Germany – Edling Phone +49 8071 90400 0 info@sefar.de

Italy – Collegno Phone +39 011 42 001 info@sefar.it

Netherlands – Lochem Phone +31 573 744 111 info@sefar.nl

Poland – Poznan Phone +48 511 467 467 biuro.pl@sefar.com

Spain – Cardedeu Phone +34 93 844 47 10 info.maissa@sefar.com

Turkey – Ankara Phone +90 312 287 34 14 info.tr@sefar.com

SWISS

